

REMONDIARVE – NÄIDIS (TEST)

Sõiduk: Volkswagen Golf (2016)

VIN: WVWZZZ1KZ6W000001

Läbisõit: 187 450 km

Töö / Varuosa	Hind €
Esisilla kontroll	35.00
Amortisaator (ees parem)	110.00
Tugilaager	22.00
Roolivarda ots	28.00
Rataste reguleerimine	45.00
Tööaeg	135.00
KOKKU (km-ta)	460.00
KM 22%	101.20
KOKKU TASUDA	561.20

See dokument on fiktiivne ja loodud ainult testimise eesmärgil.